

**АКТ**  
**общего осмотра зданий и территорий**

«26» апреля 2024г.

Наименование организации: МБДОУ ПГО «Детский сад № 54»  
Адрес: г. Полевской, Коммунистическая 25а

**Общие сведения:**

Год ввода в эксплуатацию **1981**

Количество этажей 2

Количество входов: 7 основных входов, 11 эвакуационных выходов. 3 в подвал

Общая площадь здания 2536,2 кв.м

Комиссия в составе председателя комиссии: Пронина Наталия Ивановна

и членов комиссии: Соколова К.А., Шейко М.П., Карфидова Л.Н.  
произвела осмотр вышеуказанного объекта.

**Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения с указанием примерного объема работ и места дефекта	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	2	3	4
1.	Внутридомовая инженерная система электроснабжения	Без дефектов	
2.	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения	Замена УКУТ Установка счетчиков на пищеблок.	Капитальный ремонт (при финансировании)
3.	Внутренняя инженерная система холодного водоснабжения		
4.	Внутренняя инженерная система горячего водоснабжения		
6.	Подвальное	Смещение опорной стены	Текущий ремонт

7.	помещение Лестницы	Провалилась лестница. Входная группа, гр. №3.	Капитальный ремонт
8.	Крыша	Течь кровли	Текущий ремонт
9.	Входные двери и оконные проемы	Сгнили деревянные рамы	Замена окон
10.	Фасад	Без дефектов	
11.	Фундамент		Требуется частично ремонт
12.	Отмостка		Требуется частично ремонт

Председатель комиссии: И. Трошина Н.И.

Члены комиссии: К. Соколов Соловьева К.А.  
Карпов Каргожилова Л.Н.  
М.И. Медведев А.А.