

АКТ
общего осмотра зданий и территорий

«26» апреля 2024г.

Наименование организации: МБДОУ ПГО «Детский сад № 54»
Адрес: г. Полевской, Коммунистическая 31

Общие сведения:

Год ввода в эксплуатацию

Количество этажей 2

Количество входов: 4 основных входа. эвакуационных выхода.

Общая площадь здания: 1052,1 кв.м

Комиссия в составе председателя комиссии: Пронина Наталия Ивановна
и членов комиссии: Соколова К.А., Шейко М.П., Щепочкина И.А.
произвела осмотр вышеуказанного объекта.

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причина его возникновения с указанием примерного объема работ и места дефекта	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт)
1	2	3	4
1.	Внутридомовая инженерная система электроснабжения	Замена АПС	Капитальный ремонт
2.	Внутридомовая инженерная система теплоснабжения	Без дефектов	
3.	Внутренняя инженерная система холодного водоснабжения	Установка счетчика	Капитальный ремонт (при финансировании)
4.	Внутренняя инженерная система горячего водоснабжения	Установка счетчика	
5.	Внутренняя инженерная система водоотведения	Без дефектов	

7.	Лестницы	без дефектов Эвакуационные лестницы (металлические) под замену	Капитальный ремонт (при финансировании)
8.	Крыша	Частичная замена кровли, водосточной системы, установка противопожарных перил на кровле	Капитальная (При финансировании)
9.	Входные двери и оконные проемы	Сгнили деревянные рамы.	Требуется замена окон
10.	Фасад	Высыпание кирпича	Требуется капитальный ремонт
11.	Фундамент		Требуется частично ремонт
12.	Отмостка		Требуется частично ремонт

Председатель комиссии: И.И. Прокина И.И.

Члены комиссии: А.А. Соловьева С.С. Соловьев

И.И. Шестов И.И. Шестов

И.И. Шестов И.И. Шестов